

Sechskantschrauben mit Schaft ISO 4014

8.8 blank

Größe	Steigung	Kernlochbohrer	Durchgangsloch	Längen
			(mittel)	
M10	1,5	8,5	11	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M12	1,75	10,2	13,5	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M14	2	12	15,5	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M22	2,5	19,5	24	80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.