

Sechskantschrauben ISO 4017

10.9 blank

Größe	Steigung	Kopfhöhe	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M10	1,5	6,4	8,5	11	16, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80
M12	1,75	7,5	10,2	13,5	16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80
M14	2	8,8	12	15,5	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.