

Sechskantschrauben mit Schaft ISO 4014

10.9 Zinklamelle

Größe	Steigung	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M10	1,5	8,5	11	40, 45, 55, 60, 70, 80, 90, 100
M12	1,75	10,2	13,5	65, 80, 90, 100, 110
M16	2	14	17,5	50

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.